




Betäubung




Tiefenmessung



Bestimmen der Tiefe




Einstellen der Tiefe




Arm im Device platzieren



Disposable aus der Verpackung




Entfernen des Aufklebers




Platzieren des Disposables




Desinfizieren des Ellenbogen



Platzieren der Spritze



Hebel nach unten. Start Perforieren



Injizieren auf gewünschter Tiefe



Hebel nach oben



Pin eindrücken + Disp. herausziehen



Disposable in Container